



Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

119FUNDEX PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS **EXTREMA EPP LÍNEA ARAMIDA** COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN DEL TIPO DE LARGO COLOR TALLES **EMBALAJE GALGA** TEJIDO COD **DEL TEJIDO** RECUBRIMIENTO **PUÑO** TOTAL 7 TERRYCLOTH 10 119FUNDEX Aramida No aplica Descarne Amarillo. 32cm 60 pares Aislante térmico (seguridad) Puño en gris 11 Lana (forro) claro.

Guante tejido G7 TERRYCLOTH de 100% ARAMIDA. Forro de LANA. Puño de DESCARNE FUNDEX. Liso.



CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en TERRYCLOTH con hilo de ARAMIDA y forro de LANA. Recomendado para trabajos donde la mano está expuesta en forma continua a elevadas temperaturas.
- Este guante posee un puño de cuero de DESCARNE abierto, lo que permite una rápida extracción del guante a un bajo costo.
- Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 500°C.
- El largo del puño colabora con la protección de los brazos para la manipulación de piezas grandes calientes.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Caucho

Operación de extrusión de polímeros.

Construcción

 Manipulación de los moldes calientes utilizados para fabricar cerámicos o pisos.

Metalúrgica y Siderúrgica

Temple al aceite de metales.

Mantenimiento y Refacciones

Limpieza al vapor.

Fundiciones

- Moldeo por inyección, soplado y comprensión.
- Extrusiones y conformado de chapa.
- Templado, revenido y recocido.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.